

ISOマネジメントシステムで経営を改革する

ISO認証取得 コンサルティング

詳しいご内容・お打ち合わせをご希望の場合は、
下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：
株式会社日本能率協会コンサルティング
ビジネスイノベーション本部

お問い合わせフォーム：<https://dlabo.jmac.co.jp/inquiry>
お問い合わせ電話番号：03-4531-4307



お問い合わせフォーム

JMACサイトでISO認証取得コンサルティングを見る
<https://www.jmac.co.jp/consulting/category/production/iso.html>

ISO規格に基づくマネジメントシステム構築、認証所得は、規格要求事項への適合はもとより、自社の事業特性、組織体制、外部環境や内部の課題を踏まえた自社なりのマネジメントシステムを作り上げることが重要です。

また、作り上げたシステムが全社員に浸透し、確実に運用できる進め方も重要となります。

JMACでは、経営課題を整理した上で改革の方向性を示しつつ、マネジメントシステムを具体化していきます。

認証取得を確実に果たしつつ、それ以上の成果を創出する活動をご支援します。

進め方

1. 現状分析・基本構想	<ul style="list-style-type: none">● 組織の役割、現状の管理、業務手順の把握● 文書化と運用状況の確認、ISO規格適合性の評価● マネジメントシステム体系の基本設計
2. マネジメントシステム設計・文書化	<ul style="list-style-type: none">● 各プロセスの業務設計・改善● マネジメントシステム文書の作成（基本規定類）● 管理ツール類の作成、整備 （管理帳票、管理システムなど）
3. 運用立ち上げ、内部監査と是正処置の実施	<ul style="list-style-type: none">● マネジメントシステム教育、内部監査員教育● 内部監査の実施● 是正処置の実施、フォローアップ● 受審の準備対応

JMACが支援可能なISO認証取得一覧とすすめ方

品質	<ul style="list-style-type: none">● ISO 9001● ISO 22000● FSSC 22000● IATF 16949● ISO 26262● ISO 13485● ISO 10002	品質マネジメントシステム (QMS) 食品安全マネジメントシステム (FSMS) 食品安全システム認証 自動車に関する品質マネジメントシステム 自動車用機能安全 医療機器に関する品質マネジメントシステム (MD-QMS) 苦情対応マネジメント
環境	<ul style="list-style-type: none">● ISO 14001	環境マネジメント (EMS)
労働安全衛生	<ul style="list-style-type: none">● ISO 45001	労働安全衛生マネジメントシステム (OHSMS)
情報セキュリティ	<ul style="list-style-type: none">● ISO 27001● JIS Q 15001(Pマーク)	情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) 個人情報保護マネジメント (PMS)
HRM	<ul style="list-style-type: none">● ISO30414	人的資本に関する情報開示のガイドライン

JMACでは、ISO認証取得支援のほか、マネジメントシステムがうまく機能する組織体制づくりの他、MFCA導入などさまざまな支援メニューを用意しています。

[品質保証・品質向上コンサルティング](#)

[省エネ・省資源に向けたMFCA導入コンサルティング](#)

ご相談の流れ

面談

貴社課題について理解し、JMACのアプローチの説明、ご提案の方向性についてご相談します。
必要に応じて、NDAをご準備します。
現場視察により理解を深めさせていただく場合もございます。

提案

お打ち合わせ内容を踏まえて、貴社課題に添ったコンサルティング計画提案書をご提示させていただきます。

契約

JMACご提案を採用いただきましたら、業務委託契約書の締結準備をさせていただきます。

実施

コンサルティングを実施スタートいたします。
キックオフを経て、
■現状分析
■関係者ミーティング
■改善支援
■推進報告会
を実施しながら課題解決に努めます。

お問い合わせ先：
株式会社日本能率協会コンサルティング
ビジネスイノベーション本部

お問い合わせフォーム：<https://dlabo.jmac.co.jp/inquiry>
お問い合わせ電話番号：03-4531-4307